Інструкція

одяг захисний від підвищених температур: GoodPRO HR1, HR4, HR5, HR7, HR8

PPE III. category

EN ISO 11612

Виробник: VOCHOC, s.r.o., Dukelská 1247, 334 01 Přeštice, Czech republic www.goodpro.cz

Матеріали:

HR1 Gabriel	алюмінізований aramid/preox, вага 560 г/м²
HR4 Bára	алюмінізований aramid, вага 460 г/м²
HR5 Michael	подвійний алюмінізований aramid/preox, вага 645 г/м²
HR7 Richard	алюмінізований aramid/preox aramid/preox, вага 480 г/м²
HR8 Berta	подвійний алюмінізований aramid/preox, вага 450 г/м²

Опис: Одяг з алюмінізованого араміду GoodPRO HR забезпечує користувачу певний рівень захисту від контактного та випромінюваного тепла, захист від прямого полум'я, виплеску та бризок розплавленого металу. Цей одяг призначений головним чином для ливарної, металургічної та скляної промисловості, також використовується у разі ліквідації аварій та ремонту в нафтохімічній, газовій та енергетичній галузях, при виконанні робіт з потенційними ризиками термічної небезпеки; на робочіх місцях де працівники маніпулюють легкозаймистими субстанціями.

Ці типи ЗІЗ треба використовувати як верхній одяг, надягати поверх сертифікованого базового вогнетривкого одягу, такого як GoodPRO FR1 Martin, або GoodPRO FR5 Katka. Одяг GoodPRO HR доступний в декількох варіантах: плащ, штани, нарукавники, гетри, фартух, шолом. Шолом слід одягати поверх вогнетривкої захисної каски. Захисний візор шолма може бути замінений. Для досягнення максимального рівня захисту проконсультуйтесь в авторізованого спеціаліста з охорони праці.

EN ISO 11612: При контакті с полум'ям або дрібними палаючими частками волокна обуглюються, але не займаються - ЗІЗ запобігає травмам, спричиненим прямим контактом за палаючим одягом. У разі раптових виплесків хімічних та/або легкозаймистих субстанцій, користувач повинен негайно вийти в безпечну зону та зняти одяг. Переконайтесь, що хімічні речовини не потрапили на шкіру. Такий одяг слід очистити або утилізувати. У разі потрапляння виплесків розплавленого металу користувач повинен негайно вийти в безпечну зону та зняти одяг. Якщо одяг контактує зі шкірою напряму, користувач може отримати опіки.

Використання: Головним чином в ливарній, металургічній та скляній промисловості; у разі ліквідації аварій та ремонту в нафтохімічній, газовій та енергетичній галузях; при виконанні робіт з потенційними ризиками термічної небезпеки, де працівники маніпулюють легкозаймистими субстанціями.

Увага: Для забезпечення максимально можливого рівня захисту та збереження захисних властивостей матеріалів, захисний одяг GoodPRO HR треба застосовувати відповідно до інструкцій виробника. Одяг повинен бути завжди закритий на всі застібки. Захисний комплект повинен бути підібран в залежності від ризиків на робочому місці. За достовірність оцінки ризику на робочому місці, підібрані та видані користовачу засоби індивідуального захисту відповідальність несе роботодавець.

Випробування:

Матеріал	HR1 Gabriel		HR4 Bára		HR5 Michael		HR7 Richard		HR8 Berta	
EN ISO 11612:2015	Вимоги	Показник	Вимоги	Показник	Вимоги	Показник	Вимоги	Показник	Вимоги	Показник
Опір температурі - 180 °C	ISO 17493	відп	ISO 17493	відп	ISO 17493	відп	ISO 17493	відп	ISO 17493	відп
Обмежене поширення полум'я	EN ISO 15025 метод A	A1	EN ISO 15025 метод A	A1	EN ISO 15025 метод A	A1	EN ISO 15025 метод A	A1	EN ISO 15025 метод A	A1
Конвективне тепло	HTI_{24} 4 – 10 s	B1	HTI_{24} 4 – 10 s	B1	HTI_{24} 4 – 10 s	B1	HTI_{24} 4 – 10 s	B1	HTI_{24} 4 – 10 s	B1
Теплове випромінювання	$RHTI_{24}$ 50 - 95 s	C3	$RHTI_{24}$ 50 - 95 s	C3	$RHTI_{24}$ > 95 s	C4	$RHTI_{24}$ 50 - 95 s	C3	$RHTI_{24}$ > 95 s	C4
Виплеск розплавленого алюмінію	> 350 g	D3	> 350 g	D3	> 350 g	D3	> 350 g	D3	> 350 g	D3
Виплеск розплавленого заліза	> 200 g	E3	> 200 g	E3	> 200 g	E3	> 200 g	E3	> 200 g	E3
Контактне тепло – опір 250 °C	5 – 10 s	F1	5 – 10 s	F1	5 – 10 s	F1	5 – 10 s	F1	5 – 10 s	F1

Обслуговування: Прання заборонено. Не відбілювати. Не прасувати. Суха хімічна чистка заборонена. Не сушити в автоматичній сушарці. Застебніть одяг перед чищенням. Для чищення використовуйте слабкий мильний розчин без додавання хлору та м'яку ганчірку. Сушити одяг в розправленому стані.

Зберігання: Зберігати ЗІЗ потрібно в сухій та вентильованій зоні подалі від прямих сонячних та ультрафіолетових променів. Захищайте від пошкоджень.

Примітки: Зберігайте одяг чистим, інакше можливе погіршення захисних характеристик. Перевіряйте ЗІЗ перед кожним використанням. Для забезпечення найкращого можливого захисту, не вносьте ніяких змін в одяг або його дизайн. Якщо алюмінізований одяг забруднився чи став вологим, його необхідно висушити перед подальшим використанням. Захисні властивості можуть погіршитись, якщо використовувати вологий одяг умовах екстримальних температур - це може пошкодити шар алюмінію. Одяг забезпечує заявлений рівень захисту, якщо зберігається оригінальна конструкція - без будь-яких змін, доповнень та/або виключень. У разі наявності будь яких значних пошкоджень, таких як проколи, розірвані шви, прожоги, порізи або потертості, які можуть знизити рівень захисту, одяг не можна використовувати. Такий одяг повинен бути утилізований або відремонтований виробником. Одяг зберігає свої захисні характеристики тільки при стандартному об'ємі кисню. Для забезпечення необхідного захисту, кожен комплект з двух частин повинен буде одягнений повністю. Виробник не несе відповідальності та гарантійних забов'язань, якщо пошкодження ЗІЗ було спричинене неправильним використанням, самостійною зміною конструкції, неправильним обслуговуванням (доглядом) або ремонтом. Виробник та постачальник не несуть відповідальність за достовірність оцінки ризику на робочому місці та помилково підібрані засоби захисту.

За додатковою інформацією звертайтесь до офіційного дистриб'ютора в Україні: ТОВ ФІРМА "АВ ЦЕНТР", 04080, м.Київ, вул. Аляб'єва, з; тел. +380 044 230 87 07, www.avcentr.com.ua

GoodPRO HR – візори до шоломів:

1. Прозорий полікарбонат - робочі місця з максимальною постійною температурою до 120°C
2. Прозоре ламіноване скло - робочі місця з максимальною температурою до 500°C
3. Ламіноване скло із золотим покриттям - робочі місця з максимальною температурою до 1000°C